


Apoquindo 3885, Las Condes.



Av. Apoquindo 3885, Las Condes.

Icónico edificio ubicado en el Barrio Financiero El Golf, con cercanía a estaciones de Metro y con acceso directo a una amplia oferta de servicios.

Su ubicación es privilegiada ya que tanto el acceso como la salida vehicular es directamente por Avenida Apoquindo o bien por Alcántara, lo que les permite a los usuarios salir a ambos lados de Av. Apoquindo. Por otro lado, el edificio se encuentra al lado de Metro Alcántara y a pasos de Metro Manquehue.

El proyecto cuenta con sistema de vigilancia 24 hrs., acceso peatonal y vehicular controlado, sistema de detección de incendios y sistema centralizado de suministro de energía y climatización.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL EDIFICIO

- + Plantas habilitadas
- + Climatización independiente en cada oficina
- + Red de sprinklers en todos los pisos
- + Sistema de seguridad con circuito cerrado de TV (CCTV)
- + Grupo Electrógeno


22


Pisos Asce

8 Ascensores

2010


Año







Av. Apoquindo 3885, Las Condes.












Av. Apoquindo 3885, Las Condes.












Av. Apoquindo 3885, Las Condes.

Pisos/Oficinas	m^2	UF/m ² /mes	Condiciones de Entrega	Disponibilidad
Sin unidades disponibles				


CONDICIONES DE ARRIENDO

- + Estacionamientos a 4 UF/unid/mes + IVA
- + Bodegas a 0,25 UF/m²/mes + IVA
- + Plazo mínimo de 3 años
- + Gasto común aprox: 0,11 UF/m²/mes (variable)





Asset Management



Comisión al corredor:

- + Se pagará un 2% + IVA.
- + Para el cálculo de la comisión sólo se considerarán las de rentas netas efectivas al momento de la firma del contrato.
- + No se considerarán rentas posteriores a la fecha de la primera opción de salida anticipada.
- + No se considerará periodo de gracia

Contactar a

Luis Felipe Barriga

Account Manager +569 9367 6643 luis.barriga@cbre.com

Diego Vives

Account Manager +569 5821 3652 diego.vives@cbre.com

© 2021 CBRE, Inc. Todos los derechos reservados. Esta información se ha obtenido de fuentes consideradas confiables, pero no se ha verificado su exactitud o integridad. Se debe realizar una investigación cuidadosa e independiente de la propiedad y verificar toda la información. El uso de estas imágenes sin el consentimiento expreso y por escrito del propietario está prohibido..

